LAGHI LAVABO INCASSO 3FOR

ARTICOLI > 44280

FINITURE > CROMO - BIANCO - NERO - FINITURA ACCIAIO

ATTENZIONE GENERALE >

PRIMA DI ALIMENTARE IL RUBINETTO CON ACQUA, AVERE CURA DI SMONTARE L'AERATORE E FAR DEFLUIRE UNA BUONA QUANTITÀ DI ACQUA (POSSIBILMENTE CALDA) AL FINE DI ESPELLERE L'ECCEDENZA DI GRASSO O IMPURITÀ CHE ANDREBBE AD INTASARE L'AERATORE. SCIACOUARE ACCURATAMENTE LE TUBAZIONI PER ELIMINARE OGNI RESIDUO (SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DI UN RUBINETTO SOTTOLAVABO A FILTRO O FILTRO CENTRALIZZATO).

ATTENZIONE >

NON ECCEDERE NELLE DIMENSIONI DI INSCASSO

ITEMS > 44280

FINISHING > CHROME - WHITE - BLACK - FIN. INOX


GENERAL ATTENTION >


WHEN MIXER'S IS ISTALLED, PLEASE REMOVE AERATOR BEFORE RUNNING THE WATER THE FIRST TIME AND LET A GOOD QUANTITY OF WARN WATER RUN THROUGH SO TO EXPELL EXCESS OF LUBRIFICATING GREASE OR OTHER IMPURITIES THAT MAY STICK IN THE AERATOR. BEFORE THE INSTALLATION PLEASE MAKE SURE TO LET SOME


WATER RUN FORM THE PIPES TO REMOVE POSSIBILE DEBRIS (WE SUGGETS TO INSTALL A FILTER STOP COCK).


WARNING >

DO NOT EXCED IN THE BREAKING DIMENSIONS










ATTENZIONE > SIGILLARE GLI INNESTI DELLE TUBAZIONI CON TEFLON


ATTENTION >
SEALING THE WATER SUPPLY
PIPES WHIT TEFLON


ATTENZIONE > CONTROLLARE ALLINEAMENTO E POSIZIONE

ATTENTION > CHECK ALIGNMENT AND LOCATION



LOCATION





installazione e manutenzione/installation and care

BATTUTA MECCANICA MECHANICAL STOP

INFORMAZIONI SUI VITONI / INFORMATION ON THE HEADWORK

GN90 1/2 DX

VITONE DESTRO 1/2G A DISCHI CERAMICI BROCCIATURA 8Z20 - ESCURSIONE DI ROTAZIONE 90° VALORE DI COMPRESSIONE DEI DISCHI INDIPENDENTE DALLO SCHIACCIAMENTO DEL VITONE SHOCK TERMICI DA 5°C A 70°C **REALIZZATO IN OTTONE CW617 GOMME ATOSSICHE** PORTATA LIBERA OLTRE I 50 LITRI A 3 BAR

TENUTA IN CONTROPPRESSIONE SUPERIORE A 35 BAR CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI:

CSA - ACS - IAMPO - NSF61 - WRAS

GN90 1/2 DX

RIGHT CERAMIC HEADVALVE 1/2G

BROACHING 8Z20 - ROTATION ANGLE 90°

COMPRESSION VALUE OF THE DISCS NOT DEPENDING ON

THE HEADVALVE SQUASHING

THERMIC SHOCK FROM 5°C TO 70°C

REALIZED WITH BRASS CW617

NO-TOXIC RUBBER


FREE OUTLET OVER 50 LITERS AT 3 BAR

TIGHTNESS TO COUNTERPRESSURE OVER 35 BAR

INTERNATIONAL CERTIFICATION:

CSA - ACS - IAMPO - NSF61 - WRAS

FUNZIONAMENTO DEL MISCELATORE / OPERATION OF THE MIXER





	DOMANDE E RISPOSTE / FAQ	
GUASTO >	CAUSA >	SOLUZIONE POSSIBILE >
SCARSITA' D' ACQUA	FILTRO AERATORE INTASATO	PULIRE AERATORE O SOSTITUIRLO
	DOCCETTA CON GETTI INTASATI	PULIRE GETTI DOCCETTA CON UN DITO
	FLESSIBILI COLLEGATI NON BENE	RIFARE IL COLLEGAMENTO DEI FLESSIBILI
MISCELATORE DURO	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
MISCELATORE GOCCIOLA	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
PROBLEM >	POSSIBLE REASON >	ACTION >
INSUFFICIENT FLOW	DEBRITS OR LIMESTONE IN AERATOR	REMOVE AND REPLACE AERATOR
	HANDSHOWER NOOZLE STUCK	CLEAN THE SHOWER NOOZLES BY
	OD CLOCED	DUDDING TUENNAMEN EINGERG
	OR CLOSED	RUBBING THEM WITH FINGERS
	SUPPLY HOSES NON CONNECTED	DISCONNECT AND CONNECT AGAIN
LEVER HARD TO OPERATE	*** *******	

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO >

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE IN CUI SI VIVE. CONTATTARE LA DISCARICA PIU'VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI. DISPOSAL OF THE ITEM >

NOT DISPERSE IN NATURE FOR A CORRECT DISPOSAL OF THE ITEM, PLEASE REFER TO THE SPECIFIC RULES OF YOUR COUNTRY THE APPOINTED OFFICE IN YOUR AREA FOR DETAILS.

> MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL' INSTALLAZIONE - CONSERVARE

> ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING - TO PRESERVE